




Città di Chioggia città



**SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA**

Calle Nordio Marangoni - ☎ tel. 041 5534021 - 4050 fax. 041 403459

PEC: chioggia@pec.chioggia.org

Dirigente: Ing. STEFANO PENZO - ☎ 041 5534071 - ✉: stefano.penzo@chioggia.org

Responsabile del Procedimento: arch. MARCO MARANGON - ☎ 041 5534047 - ✉: marco.marangon@chioggia.org

Responsabile dell'Istruttoria: p.i. ROBERTO FREGNAN - ☎ 041 5534056 - ✉: roberto.fregnan@chioggia.org

Prot. n.

Chioggia, 26/03/2018

OGGETTO: Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza e risanamento di alcune pareti della scuola primaria "M. Chiereghin" a Borgo San Giovanni.

**VERBALE DI SOMMA URGENZA
(art. 163 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50)**

Premesso che:

nella mattinata odierna, presso la scuola "M. Chiereghin" a Borgo S. Giovanni è stato effettuato un sopralluogo per verificare la regolarità dei lavori di risanamento di alcune pareti esterne del plesso scolastico;

nel corso degli accertamenti da una porzione della facciata ovest del fabbricato, posta all'esterno dell'area di cantiere, ma comunque recintata per motivi di sicurezza, si è verificato un improvviso distacco del paramento costituito da acciottolato con la conseguente caduta a terra del materiale;

tale distacco ha messo ancora più in evidenza la situazione critica del paramento esterno, con fessurazioni e l'esposizione dei ferri d'armatura;

tali condizioni si ritiene si siano aggravate nei mesi scorsi in cui si sono registrate condizioni di pioggia, gelo e neve che hanno determinato il repentino distacco del paramento.

Considerato che:

l'area esterna interessata dal distacco è posta sul lato ovest, ove per ragione di fondi non si è potuto completare l'intervento di risanamento;

per ragioni di sicurezza si ritiene necessario intervenire con il risanamento delle parti di facciata ammalorate nell'ultima parte nord e in prosecuzione sulla parte ovest;

la ditta che ha appena realizzato i lavori di risanamento di alcune pareti esterne della scuola deve ancora provvedere allo smontaggio dell'impalcatura, la quale era stata mantenuta affinché i tecnici dell'Amministrazione potessero verificare in contraddittorio con la ditta la regolarità delle lavorazioni eseguite una volta terminate delle avverse condizioni meteo di quest'inverno.



Città di Chioggia città d'arte

Ritenuto necessario provvedere ad eliminare le anomalie riscontrate eseguendo in somma urgenza i necessari lavori di messa in sicurezza e risanamento delle pareti ammalorate su alcune pareti della facciata nord ed ovest del plesso scolastico, è stato chiesto per le vie brevi alla ditta Marzenta Giancarlo con sede legale in Via S. Marco 5 - 30010 Campagna Lupia (VE), la disponibilità ad eseguire i necessari lavori, visto che la stessa ditta è già presente nell'area del plesso con i ponteggi utilizzati per precedenti analoghi lavori. Ritenuto opportuno e senza indugio affidare gli interventi in argomento, data la loro particolarità ed urgenza, alla ditta Marzenta Giancarlo, come sopra generalizzata. Visto l'art. 163 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, il quale disciplina le procedure in casi di somma urgenza;

SI INCARICA

la ditta Marzenta Giancarlo con sede legale in Via San Marco 5 - 30010 Campagna Lupia (VE) ad eseguire in somma urgenza i necessari lavori (Cat. OG1) per la messa in sicurezza e risanamento mediante realizzazione di una porzione di "cappotto" esterno su alcune pareti della facciata nord ed ovest del plesso scolastico e di quant'altro necessario per garantire la preservazione delle strutture e la pubblica incolumità.

Con la firma del presente verbale l'impresa accetta l'incarico.

IMPRESA COSTRUZIONI GIANCARLO MARZENTA S.a.S.
Via S. Marco 5 - 30010 LOVA di Campagna Lupia (VE)
Tel. 041 467160 C.F. - P.Iva 04180250278

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Marco Marangon

IL DIRIGENTE LL.PP.
Ing. Stefano Penzo

