



*Città di Chioggia* cit



**SETTORE LAVORI PUBBLICI  
SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE**

**Calle Nordio Marangoni - PEC: [chioggia@pec.chioggia.org](mailto:chioggia@pec.chioggia.org)**

Dirigente: ing. STEFANO PENZO - ☎ 041 5534071 - ✉ [stefano.penzo@chioggia.org](mailto:stefano.penzo@chioggia.org)

Responsabile del Procedimento: Ing. FEDERICA BOSCOLO BIBI - ☎ 041 5534064 - ✉ [federica.boscolo@chioggia.org](mailto:federica.boscolo@chioggia.org)

Responsabile dell'Istruttoria: geom. ROBERTO FREGNAN - ☎ 041 5534056 - ✉ [Roberto.fregnan@chioggia.org](mailto:Roberto.fregnan@chioggia.org)

Prof. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Chioggia, 20/07/2020

**OGGETTO:** Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza della grondaia e del tetto della sede della scuola media Pascoli sita in via Bacchiglione

**VERBALE DI SOMMA URGENZA  
(art. 163 comma 1 del D.LGS. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.)**

Premesso che:

- In data 13/07/2020 a seguito di un sopralluogo dei tecnici comunali presso l'edificio scolastico scuola media "G. Pascoli", si è constatato un peggioramento dello stato delle grondaie che in alcuni punti risultano disancorate dai supporti con conseguente pericolo di distacco e caduta, si è inoltre constatato la presenza di calcinacci sul perimetro dell'edificio caduti dal cornicione del tetto e la presenza di infiltrazioni dal tetto causate dalla presenza di tegole danneggiate e spostate;
- Tale situazione si è probabilmente aggravata a causa dal forte vento di bora registrato negli ultimi giorni;
- Tale situazione causa infiltrazioni d'acqua dal tetto che interessano le aule poste all'ultimo piano il cui prolungarsi comporta inevitabilmente ulteriori danni alle strutture e agli interni dell'edificio;
- il distacco delle grondaie e di calcinacci dal cornicione e dagli elementi in facciata di sporto rappresentano un evidente pericolo di pregiudizio alla pubblica incolumità delle persone;

Vista la necessità di provvedere ad eliminare le anomalie riscontrate eseguendo in somma urgenza i necessari lavori mediante:



la sostituzione della grondaia pericolante lungo il perimetro;  
ripasso e rifacimento del manto di copertura;  
rifacimento manto di impermeabilizzazione in guaina bituminosa;  
ripristini in facciata di elementi di sporto;

Considerata l'urgenza, per l'esecuzione della messa in sicurezza dei lavori ripristino della grondaia e del tetto è stata contattata con urgenza l'impresa Marzenta Giancarlo con sede in Via San Marco 5 - 30100 Lova (VE), la quale si è resa immediatamente disponibile ad eseguire i necessari lavori descritti in premessa.

Ciò premesso

Visto l'art. 163 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i il quale regola i provvedimenti in casi di somma urgenza;

Visto l'art. 191 comma 3 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



# *Città di Chioggia* città d'arte

## INCARICA

L'impresa Marzenta Giancarlo con sede in via San Marco 5 -30100 Lova VE ad eseguire in somma urgenza l'intervento di messa in sicurezza della copertura e delle grondaie del fabbricato sito in via Bacchiglione scuola media "G. Pascoli" al fine di rimettere in sicurezza la struttura per garantire l'incolumità pubblica.

Con la firma del presente verbale l'impresa accetta l'incarico.

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Federica Boscolo Bibi

*Federica Boscolo Bibi*

### Visto IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.

Ing. Stefano Penzo

*Stefano Penzo*



### L'IMPRESA

Marzenta Giancarlo

*Stefano Penzo*  
**IMPRESA COSTRUZIONI GIANCARLO MARZENTA S.a.S.**  
Via S. Marco, 5 - 30010 LOVA di Campagna Lupia (VE)  
Tel. 041 467160 C.F. - P.Iva 04180250278