



# *Città di Chioggia* città d'arte

## **SETTORE LAVORI PUBBLICI SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA**

Calle Nordio Marangoni - ☎ tel. 041 5534021 - 4050 fax. 041 403459

**PEC: [chioggia@pec.chioggia.org](mailto:chioggia@pec.chioggia.org)**

Dirigente: Ing. STEFANO PENZO - ☎ 041 5534071 - ✉ [stefano.penzo@chioggia.org](mailto:stefano.penzo@chioggia.org)

Responsabile del Procedimento: arch. MARCO MARANGON - ☎ 041 5534047 - ✉ [marco.marangon@chioggia.org](mailto:marco.marangon@chioggia.org)

Responsabile dell'Istruttoria: p.i. ROBERTO FREGNAN - ☎ 041 5534056 - ✉ [roberto.fregnan@chioggia.org](mailto:roberto.fregnan@chioggia.org)

Chioggia, 13/02/2019

**OGGETTO:** Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza della struttura cimiteriale del 2° cimitero di Chioggia.

### **VERBALE DI SOMMA URGENZA (art. 163 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50)**

Premesso che:

- Nel cimitero di Chioggia sono presenti dei loculi disposti a "blocchi sovrapposti" con copertura sovrastante realizzata con struttura in calcestruzzo e falde in laterocemento impermeabilizzate con guaina bituminosa;
- In questi giorni sono state segnalate delle cadute di materiale dall'alto causate dal distacco di parti di intonaco e dallo sfondellamento di porzioni di solaio realizzato in pignatte e travetti;
- da un'ispezione accurata si è osservato che i distacchi e i cedimenti della struttura in questione sono causati da abbondanti infiltrazioni di acqua piovana, avvenute in occasione dei recenti eventi piovosi occorsi tra il 27 gennaio 2019 ed il 4 febbraio 2019, e dovute ad uno straordinario e diffuso danneggiamento della guaina impermeabile che risulta cavillata e fessurata in più punti in modo da non garantire la tenuta all'acqua;
- tali infiltrazioni, particolarmente evidenti in alcuni punti, danneggiano l'intonaco, provocano il cedimento delle pignatte e creano zone umide sulle murature perimetrali con la formazione di muffe ed efflorescenze.

Considerato che:

le continue infiltrazioni di acqua piovana hanno delle inevitabili ripercussioni sull'intera struttura, con possibile pericolo per la pubblica incolumità;

in caso di prolungamento di tale situazione si potrebbero avere dei seri danni alle strutture e si potrebbero verificare anche problemi sotto il profilo igienico-sanitario.

Ritenuto necessario provvedere ad eliminare le anomalie riscontrate eseguendo in somma urgenza i necessari lavori mediante la realizzazione di un nuovo manto impermeabile in



# *Città di Chioggia* città d'arte

guaina gommobituminosa, un picchettamento delle superfici per asportare le parti poco coese e il conseguente ripristino delle superfici con il rifacimento dell'intonaco e delle finitura, è stata contattata con urgenza la ditta DIEMME Service Chioggia srl con sede legale in Via A Vespucci 194 - 30015 Chioggia, specializzata in lavori edili che si è resa subito disponibile ad eseguire i necessari lavori.

Ritenuto opportuno e senza indugio affidare gli interventi in argomento, data la loro particolarità ed urgenza, alla ditta DIEMME Service Chioggia srl, come sopra generalizzata.

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, il quale disciplina le procedure in casi di somma urgenza;

## **SI INCARICA**

la ditta DIEMME Service Chioggia srl con sede legale in Via A Vespucci 194 - 30015 Chioggia (VE) ad eseguire in somma urgenza i necessari lavori (Cat. OG1) per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza della struttura cimiteriale del 2° cimitero in Chioggia costituita da loculi disposti a blocchi sovrapposti e relativa copertura e di quant'altro necessario per garantire la preservazione delle strutture e la pubblica incolumità.

Con la firma del presente verbale l'impresa accetta l'incarico.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
DIRIGENTE LL.PP.  
Ing. Stefano Penzo



L'IMPRESA

DIEMME SERVICE CHIOGGIA S.R.L.  
Viale Vespucci, 194  
30015 CHIOGGIA (VE)  
C.F. 0420230271  
Off. P.I. di Venezia - P.E.A. 379881